Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	43.566.371/0001-48
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.02.970-2
Nome do Dispositivo Médico	SONDA ENDOBRONQUIAL BCI MEDICAL
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Sondas
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10297020039
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351088431200634
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: ELECTROPLAST S.A. - URUGUAI
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	07/08/2006
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	I U 39 - Sonda Endobronquial.pdf	0482315229 - 08/02/2022 13:48:22

Modelo Produto Médico
97723504 - Sonda Endobronquial Duplo lumen com gancho de carina Direita CH 35
97723704 - Sonda Endobronquial Duplo lumen com gancho de carina Direita CH 37
97723904 - Sonda Endobronquial Duplo lumen com gancho de carina Direita CH 39
97724104 - Sonda Endobronquial Duplo lumen com gancho de carina Direita CH 41
97733504 - Sonda Endobronquial Duplo lumen com gancho de carina Esquerda CH 35
97733704 - Sonda Endobronquial Duplo lumen com gancho de carina Esquerda CH 37
97733904 - Sonda Endobronquial Duplo lumen com gancho de carina Esquerda CH 39
97734104 - Sonda Endobronquial Duplo lumen com gancho de carina Esquerda CH 41
97912604 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Direita CH 26
97912804 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Direita CH 28
97913504 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Direita CH 35
97913704 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Direita CH 37

97913904 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Direita CH 39
97914104 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Direita CH 41
97922604 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Esquerda CH 26
97922804 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Esquerda CH 28
97923504 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Esquerda CH 35
97923704 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Esquerda CH 37
97923904 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Esquerda CH 39
97924104 - Sonda Endobronquial Duplo lumen sem gancho de carina Esquerda CH 41
Acessórios: 01 unidade - Mandril (guia)
01 unidade - Chave extratora de conectores
01 unidade - Peças de conexão em “Y”
02 unidades - Peças de conexão anguladas
04 unidades - Cateter de aspiração